



CROQUI - TRAVESSA AMELIA COUTINHO

Esc. 1:500

- Rampa de acesso para Cadeirantes

Nota: Travamento c/ meio fio enterrado no inicio e final de todas as ruas (conforme memorial descritivo)

CROQUI – DIVERSAS VIAS URBANAS

Localizacao: Bonito de Minas - MG

Data: Março/2016

CROQUI

Escala: indicada

FOLHA 01/02

Resp. Tec.:

Proprietario:

Daniel Rodrigues Brito
Engenheiro Civil
CREA -MG 167.702/D

Município de Bonito de Minas