


CROQUI - RUA VANILSON GONÇALVES ALMEIDA E TRECHO DE RUA OSWALDO COUTINHO

Esc. 1:500

● Rampa de acesso para Cadeirantes

Nota: Travamento c/ meio fio enterrado no inicio e final de todas as ruas (conforme memorial descritivo)



CROQUI – DIVERSAS VIAS URBANAS

Localizacao: Bonito de Minas - MG	
Data: Março/2016	CROQUI
Escala: indicada	FOLHA 02/02
Resp. Tec.:	Proprietario:
Daniel Rodrigues Brito Engenheiro Civil CREA -MG 167.702/D	Município de Bonito de Minas